

Distribution de : LES GOUTTES

Maître d'ouvrage : MAIRIE FAU DE PEYRE

Mende, le mercredi 23 mars 2016

Page 1/1

Lieu de prélèvement	Date et préleveur	Terrain		Laboratoire										
		Chlore total mg/LCl2	Temp. de l'eau °C	Bactériologie				Physico-chimie						
				Esché- richia coli n/100mL	Entéro- coques n/100mL	Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	pH unitépH	Conduc- tivité µS/cm	Dureté °F	Turbi- dité NFU	Nitrates mg/L	Nitrites mg/L	Amo- nium mg/L
RESERVOIR LES GOUTTES SORTIE DE RESERVOIR	14/03/2016 LDA48	<0,02	5,6	0	0	<1	<1	6,3	56	1,3	<0,2	7,3	<0,03	<0,05
LES SALELES HABITATION PARTICULIERE	14/03/2016 LDA48	<0,02	5,4	0	0	6	1	6,2	57		<0,2			<0,05
CHARMALS HABITATION PARTICULIERE	14/03/2016 LDA48	<0,02	8,7	0	0	1	<1	6,2	57		<0,2			<0,05
Limites de qualité en gras <i>Références de qualité en italiques</i>	maximum minimum		25	0	0			9 6,5	1100 200		1	50	0,1	0,1

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions

Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.

Interprétations

Cette eau présente un caractère agressif, ce qui peut provoquer une corrosion sévère des tuyauteries métalliques conduisant à une augmentation des concentrations de certaines substances métalliques (plomb, cuivre, cadmium, fer...).

Préconisations

En l'absence de traitement de reminéralisation et compte tenu du caractère agressif de l'eau, il est impératif que les abonnés vérifient que les réseaux de leurs logements n'ont pas de tuyauterie en plomb. Si tel n'est pas le cas, les changer dès que possible. En attendant, il est recommandé de laisser couler une vingtaine de litres après chaque période de stagnation. Enfin, il est conseillé aux femmes enceintes et aux jeunes enfants, de consommer de l'eau embouteillée lorsqu'il y a encore présence de canalisations en plomb.

Pour la Directrice Générale
 Le délégué départemental par interim

Jérôme Gattier

Distribution de : LES SALHENS

Maître d'ouvrage : MAIRIE FAU DE PEYRE

Mende, le mercredi 23 mars 2016

Page 1/1

Lieu de prélèvement	Date et préleveur	Terrain		Laboratoire										
		Chlore total mg/LCl2	Temp. de l'eau °C	Bactériologie				Physico-chimie						
				Esché- richia coli n/100mL	Entéro- coques n/100mL	Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	pH unité pH	Conduc- tivité µS/cm	Dureté °F	Turbi- dité NFU	Nitrates mg/L	Nitrites mg/L	Amo- nium mg/L
RESERVOIR DES SALHENS BAC DE PRISE	14/03/2016 LDA48	<0,02	5	0	0	20	12	6	78	2,5	<0,2	16,8	<0,03	<0,05
LES SALHENS HABITATION PARTICULIERE	14/03/2016 LDA48	<0,02	5	0	0	2	<1	6	78		<0,2			<0,05
Limites de qualité en gras	maximum		25	0	0			9	1100		1	50	0,1	0,1
<i>Références de qualité en italiques</i>	minimum							6,5	200					

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Distribution en recommandation d'usage permanente

Conclusions

Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.

Interprétations

Bien que les résultats microbiologiques du contrôle soient conformes, ce réseau présente des non-conformités microbiologiques épisodiques. Les recommandations d'usage permanentes en place sont maintenues : l'eau ne doit pas être utilisée en l'état pour la boisson et les préparations alimentaires des personnes fragiles. Le détail des recommandations est consultable en mairie.

Cette eau présente un caractère agressif, ce qui peut provoquer une corrosion sévère des tuyauteries métalliques conduisant à une augmentation des concentrations de certaines substances métalliques (plomb, cuivre, cadmium, fer...).

Préconisations

Les précautions d'usage seront maintenues tant que les mesures correctives durables n'auront pas été totalement mises en oeuvre et que la fiabilité du réseau n'aura pas été confirmée.

En l'absence de traitement de reminéralisation et compte tenu du caractère agressif de l'eau, il est impératif que les abonnés vérifient que les réseaux de leurs logements n'ont pas de tuyauterie en plomb. Si tel n'est pas le cas, les changer dès que possible. En attendant, il est recommandé de laisser couler une vingtaine de litres après chaque période de stagnation. Enfin, il est conseillé aux femmes enceintes et aux jeunes enfants, de consommer de l'eau embouteillée lorsqu'il y a encore présence de canalisations en plomb.

Pour la Directrice Générale
 Le délégué départemental par interim

Jérôme Galtier



Distribution de : VAREILLES

Maître d'ouvrage : MAIRIE FAU DE PEYRE

Mende, le mercredi 23 mars 2016

Page 1/1

Lieu de prélèvement	Date et préleveur	Terrain		Laboratoire										
		Chlore total mg/LCl2	Temp. de l'eau °C	Bactériologie				Physico-chimie						
				Esché- richia coli n/100mL	Entéro- coques n/100mL	Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	pH unité pH	Conduc- tivité µS/cm	Dureté °F	Turbidité NFU	Nitrates mg/L	Nitrites mg/L	Amo- nium mg/L
RESERVOIR DE VAREILLES BAC DE PRISE	14/03/2016 LDA48	<0,02	7,6	0	0	16	24	5,6	60	1,3	<0,2	13,1	<0,03	<0,05
LE CHAMBON HABITATION PARTICULIERE	14/03/2016 LDA48	<0,02	5,8	0	0	<1	<1	5,6	60		<0,2			<0,05
Limites de qualité en gras <i>Références de qualité en italiques</i>	maximum minimum		25	0	0			9 6,5	1100 200		1	50	0,1	0,1

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions

Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.

Interprétations

Cette eau présente un caractère agressif, ce qui peut provoquer une corrosion sévère des tuyauteries métalliques conduisant à une augmentation des concentrations de certaines substances métalliques (plomb, cuivre, cadmium, fer...).

Préconisations

En l'absence de traitement de reminéralisation et compte tenu du caractère agressif de l'eau, il est impératif que les abonnés vérifient que les réseaux de leurs logements n'ont pas de tuyauterie en plomb. Si tel n'est pas le cas, les changer dès que possible. En attendant, il est recommandé de laisser couler une vingtaine de litres après chaque période de stagnation. Enfin, il est conseillé aux femmes enceintes et aux jeunes enfants, de consommer de l'eau embouteillée lorsqu'il y a encore présence de canalisations en plomb.

Pour la Directrice Générale
 Le délégué départemental par interim

Jérôme Gallier

