

Distribution de : LES GOUTTES

Maître d'ouvrage : MAIRIE DE PEYRE EN AUBRAC

Mende, le mardi 4 février 2020

Page 1/1

107 FEV 2020

Lieu de prélèvement	Date et préleveur	Terrain		Laboratoire											
		Chlore total mg(Cl ₂)/L	Temp. de l'eau °C	Bactériologie				Physico-chimie							
				Esché- richia coli n/(100mL)	Entéro- coques n/(100mL)	Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	pH unité pH	Turbi- dité NFU	Radon Bq/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Dureté °f
RESERVOIR LES GOUTTES SORTIE DE RSV	27/01/2020 LDA48	<0,03	5	0	0	52	<1	59	<0,05	6,6	<0,2	105	<0,01	8,1	1,4
CHARMALS HABITATION PARTICULIERE	28/01/2020 LDA48	<0,03	7,4	0	0	172	263	57	<0,05	6,5	<0,2				
Limites de qualité en gras	maximum		25	0	0			1100	0.1	9	1	100.0	0.1	50	
<i>Références de qualité en italiques</i>	minimum							200		6.5					

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions

Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés. Il faut cependant noter la présence excessive de germes revivifiables, le caractère agressif de l'eau et la présence excessive de radon.

Interprétations

La présence de bactéries revivifiables est un signe de dégradation de l'eau de la ressource ou de l'eau stockée. Compte tenu de la présence de radon à une concentration supérieure à la référence de qualité, un suivi spécifique va être mis en place sur ce réseau dans le cadre du contrôle sanitaire. Cette situation n'impose à ce stade aucune précaution d'usage particulières pour les abonnés. Cette eau présente un caractère agressif, ce qui peut provoquer une corrosion sévère des tuyauteries métalliques conduisant à une augmentation des concentrations de certaines substances métalliques (plomb, cuivre, cadmium, fer...).

Préconisations

Vérifier le bon état des ouvrages de captage et de stockage, notamment l'infiltration d'eau de ruissellement. Un nettoyage, une désinfection et un rinçage périodiques des ouvrages et du réseau d'adduction d'eau (chambre de captage, collecteur, bêche, réservoirs, conduites...) doit être réalisé au minimum une fois par an (article R 1321-56 du code de la santé publique), avec des produits autorisés (article R.1321-50 du même code). En l'absence de traitement de reminéralisation et compte tenu du caractère agressif de l'eau, il est impératif que les abonnés vérifient que les réseaux de leurs logements n'ont pas de tuyauterie en plomb. Si tel n'est pas le cas, les changer dès que possible. En attendant, il est recommandé de laisser couler une vingtaine de litres après chaque période de stagnation. Enfin, il est conseillé aux femmes enceintes et aux jeunes enfants, de consommer de l'eau embouteillée lorsqu'il y a encore présence de canalisations en plomb.

Distribution de : VAREILLES

Maître d'ouvrage : MAIRIE DE PEYRE EN AUBRAC

Mende, le mardi 4 février 2020

Page 1/1

REÇU LE 07 FEV. 2020

Lieu de prélèvement	Date et préleveur	Terrain		Laboratoire							
		Chlore total mg(Cl ₂)/L	Temp. de l'eau °C	Bactériologie				Physico-chimie			
				Esché- richia coli n/(100mL)	Entéro- coques n/(100mL)	Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	pH unité pH	Turbi- dité NFU
VAREILLES HABITATION PARTICULIERE	29/01/2020 LDA48	<0,03	6,1	0	0	1	2	57	<0,05	6,5	<0,2
Limites de qualité en gras <i>Références de qualité en italiques</i>	maximum minimum		25	0	0			<i>1100</i> <i>200</i>	<i>0.1</i>	<i>9</i> <i>6.5</i>	<i>1</i>

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions

Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés. Il faut cependant noter le caractère agressif de l'eau.

Interprétations

Cette eau présente un caractère agressif, ce qui peut provoquer une corrosion sévère des tuyauteries métalliques conduisant à une augmentation des concentrations de certaines substances métalliques (plomb, cuivre, cadmium, fer...).

Préconisations

En l'absence de traitement de reminéralisation et compte tenu du caractère agressif de l'eau, il est impératif que les abonnés vérifient que les réseaux de leurs logements n'ont pas de tuyauterie en plomb. Si tel n'est pas le cas, les changer dès que possible. En attendant, il est recommandé de laisser couler une vingtaine de litres après chaque période de stagnation. Enfin, il est conseillé aux femmes enceintes et aux jeunes enfants, de consommer de l'eau embouteillée lorsqu'il y a encore présence de canalisations en plomb.

Distribution de : LES SALHENS

Maître d'ouvrage : MAIRIE DE PEYRE EN AUBRAC

Mende, le mardi 4 février 2020

Page 1/1

REÇU LE
 07 FEV. 2020

Lieu de prélèvement	Date et préleveur	Terrain			Laboratoire							
		Chlore libre mg(Cl ₂)/L	Chlore total mg(Cl ₂)/L	Temp. de l'eau °C	Bactériologie				Physico-chimie			
					Esché- richia coli n/(100mL)	Entéro- coques n/(100mL)	Flore à 37°C n/mL	Flore à 22°C n/mL	pH unité pH	Conduc- tivité µS/cm	Turbi- dité NFU	Amo- nium mg/L
LES SALHENS HABITATION PARTICULIERE	28/01/2020 LDA48	<0,03	<0,03	5	0	0	5	>300	6,4	70	<0,2	<0,05
Limites de qualité en gras <i>Références de qualité en italiques</i>	maximum minimum			25	0	0			9 6.5	1100 200	1	0.1

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Distribution en restriction d'usage permanente

Conclusions

Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés. Il faut cependant noter la présence excessive de germes revivifiables et le caractère agressif de l'eau.

Interprétations

La présence de bactéries revivifiables est un signe de dégradation de la qualité de l'eau dans le réseau. Bien que les résultats microbiologiques du contrôle soient conformes, ce réseau présente une mauvaise qualité d'eau chronique. Les restrictions d'usage permanentes sont maintenues dans l'attente de la confirmation du bon fonctionnement du dispositif de désinfection : l'eau ne doit pas être utilisée en l'état. Il doit être fait usage impérativement d'eau de source conditionnée ou d'eau préalablement bouillie pour la boisson et les préparations alimentaires. Le détail des restrictions est consultable en mairie. Cette eau présente un caractère agressif, ce qui peut provoquer une corrosion sévère des tuyauteries métalliques conduisant à une augmentation des concentrations de certaines substances métalliques (plomb, cuivre, cadmium, fer...).

Préconisations

Vérifier le bon état des ouvrages de captage et de stockage, notamment l'infiltration d'eau de ruissellement. Un nettoyage, une désinfection et un rinçage périodiques des ouvrages et du réseau d'adduction d'eau (chambre de captage, collecteur, bêche, réservoirs, conduites...) doit être réalisé au minimum une fois par an (article R 1321-56 du code de la santé publique), avec des produits autorisés (article R.1321-50 du même code). Les précautions d'usage seront maintenues tant que les mesures correctives durables n'auront pas été totalement mises en oeuvre et que la fiabilité du réseau n'aura pas été confirmée. En l'absence de traitement de reminéralisation et compte tenu du caractère agressif de l'eau, il est impératif que les abonnés vérifient que les réseaux de leurs logements n'ont pas de tuyauterie en plomb. Si tel n'est pas le cas, les changer dès que possible. En attendant, il est recommandé de laisser couler une vingtaine de litres après chaque période de stagnation. Enfin, il est conseillé aux femmes enceintes et aux jeunes enfants, de consommer de l'eau embouteillée lorsqu'il y a encore présence de canalisations en plomb.



RAPPORT D'ANALYSES

EAUX DE CONSOMMATION



Dossier n° : 200129 002662 01
Echantillon n° : 142789
Motif : CSO - Consommation
Rapport n° : 20012900266201-3 830-1
Ref. commande : 104389

MAIRIE DE FAU DE PEYRE

VILLAGE
48130 FAU DE PEYRE

Copie à :

ARS DD48

Prélèvement

Point prélèvement : 0480001131 - LES SALHENS (FAU DE PEYRE)

Localisation : HABITATION PARTICULIERE

Méthode prélèv. : Méthode client

Date et heure de prélèvement : 28/01/20 à 11:15

Prélevé par : Constantin David (LDA48)

Date et heure de réception : 29/01/2020 à 13:30

Reçu au LD31 par : DARASSE DONATIEN

Autres Informations

Commune : FAU DE PEYRE

Collectivité : MAIRIE DE FAU DE PEYRE

Exploitant : MAIRIE DE PEYRE EN AUBRAC

Analyse demandée par : ARS DT48

Type analyse : DID2 Socle

Usage : Adduction collective publique

Numéro de prélèvement : 00104389

Type de visite : D1 + D2 en distribution

Motif de prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par l'A.P.

Type d'eau : Eau distribuée désinfectée

Analyse réalisée dans le cadre du contrôle sanitaire organisé par l'Agence Régionale de Santé Occitanie

Date de début d'analyse : 29/01/20

Date de validation : 06/02/20

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	Limite de qualité (1)	Référence de qualité (1)	A	ST
Micropolluants organiques - Composés volatils							
C Chlorure de vinyle	NF EN ISO 15680	<0.2	µg/L	<0.5			
Micropolluants organiques - HAP							
C Benzo(a)pyrène *	NF T90-115	<0.005	µg/L	<0.01			
C Benzo(b)fluoranthène **	NF T90-115	<0.005	µg/L				
C Benzo(g,h,i)pérylène **	NF T90-115	<0.01	µg/L				
C Benzo(k)fluoranthène **	NF T90-115	<0.005	µg/L				
Somme HPA (4subst.**)	Somme	<0.03	µg/L	<0.1			
C Indeno(1,2,3-c,d)Pyrène **	NF T90-115	<0.01	µg/L				

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.